

# Zaručujeme suché steny a vyriešenie problémov s vlhkosťou raz a navždy – a omnoho lacnejšie

Mokrý a vlhký suterén sa vyznačuje vzduchom, ktorý je nepríjemné dýchať. Dobrým merítkom môže byť, že oblečenie, ktoré tu skladujeme „páchne pivnicou“. Toto je jeden z neviditeľných príznakov.

Viditeľné príznaky sú voda a mokré škvryny, odpadávajúce vápna, pleseň, uvoľnená omietka, droliaca sa maľba a pod.

**Systém AKJI na odstraňovanie vlhkosti je možné využiť všade tam, kde nastanú problémy s vlhkosťou.**

Nová drenáž môže pomôcť, ale to nie je bohužiaľ vždy dostačujúce. Drenáž nevyrieši problém s podzemnou vodou, ktorá býva často hlavnou príčinou problému. Navyše je to aj nákladné a náročné na úpravy.

Vymalovať stenu za účelom utesnenia je špatné riešenie. Takéto riešenie je krátkodobé a má len kozmetický efekt. Po nejakej dobe sa začne maľba droliť, čo je dôkazom toho, že vlhkosť nie je odstránená. Navyše maľba zabraňuje tomu aby vlhkosť prenikala stenou. Vlhosť teda presakuje stenou hore a spôsobuje ešte väčšie problémy.

**Pomocou systému AKJI na odstraňovanie vlhkosti môžete premeniť váš suterén v zdravotne nezávadný a príjemný priestor.**

## Zdraviu škodlivé

Syndróm WD (The Water Damage Syndrome) bol po prvý krát prezentovaný biológkou a kandidátkou vied Susanne Gravesen z vedeckého stavebného ústavu v Arhus na konferencii o životnom prostredí v Lillehammeri v roku 1994.

Tento nový výskum ukazuje že pleseň je škodlivejšia ako sa predpokladalo. Vlhosť je najdôležitejšou príčinou výskytu plesní. Plesne sú čiastočne toxické a pôsobia ako katalyzátor výskytu ďalších onemocnení, predovšetkým alergií.



## Syndróm WE


Príznaky prejavujúce sa na slizniciach: pálenie očí, problémy s kontaktnými šošovkami, upchaný nos, škrabanie v krku, chraptosť a podráždená pokožka. Všeobecné príznaky centrálného nervového systému: Bolesť hlavy, ochabnutosť, ospalosť, problém sa sústrediť, strata pamäti, tras, všeobecné zhoršenie zdravotného stavu.

## Škoda na dome

V budovách s organickými minerálmi (drevo a pod.) musí byť zdroj vlhkosti odstránený čo najrýchlejšie, pretože môže dôjsť k truchniveniu s následnými obrovskými škodami na opravu. V niektorých prípadoch boli domy dokonca určené k demolácii.

**Tento systém je výnimočný. V súčasnej dobe neexistuje žiadny iný spôsob, ktorý by zaručil rovnaký výsledok.**

Pokiaľ vlhkosť presakuje zo základov, môže to byť z viacerých dôvodov. Miesto rýpadla, krompáča a lopaty, nových drenážnych rúr, základovej dosky, výplne a zničeného priestoru radšej nainštalujte systém AKJI na odstraňovanie vlhkosti. Zaručujeme suché steny a vyriešenie problémov s vlhkosťou raz a navždy – a za omnoho nižšiu cenu. Pomocou systému AKJI na odstraňovanie vlhkosti môžeme teraz premeniť váš mokrý a vlhký suterén na zdravotne nezávadný a príjemný bytový priestor. Po krátkej dobe pocítite zmenu vo vašom dome. Pivničný zápach zmizne a vzduch bude ľahší a sviežejší. Tmavé škvryny po vode zmiznú. Plesne a solné výkvety sa nebudú ďalej rozširovať. Oblečenie tu bude možné opäť skladovať a suterén budete môcť opäť plnohodnotne používať.



## AKJI funguje nasledujúcim spôsobom

Riadiaca jednotka reguluje automaticky množstvo el. prúdu v závislosti na tom aké vlhké je murivo. Jeden kábel z riadiacej jednotky je vedený do zeme, kde je vlhkosť vytlačovaná. Z riadiacej jednotky je vedený aj kábel s elektródami AKJI. Elektródy sa vrtajú do muriva približne 20 cm nad podlahou. Vzdialenosť medzi elektródami je približne 60cm. Je možné si vybrať medzi skrytou alebo otvorenou inštaláciou. Vlhosť je vytlačovaná murivom do okolitého terénu.

**Aquastop**

**Továrenská 9**

**956 33 Chynorany**

**Tel.: +421 (0)385 313 901**

**Mobil: 0907 756 015 - p. Pilát**

**Web: [www.aquastop.sk](http://www.aquastop.sk)**

**E-mail: [pilat@aquastop.sk](mailto:pilat@aquastop.sk)**

## Stopercentná istota

Aquastop je jedinou firmou na Slovensku, ktorá inštaluje systém AKJI. Prvotná inštalácia bola uskutočnená v roku 1986 a od tej doby boli mnohé mokré suterény premenené v bytové jednotky vysokej hodnoty. Taktiež mnohé bytové družstvá a kancelárske priestory využívajú tohto systému. Po vykonaní montáže skontrolujeme či systém funguje tak ako má. Platba za samotnú sanáciu systémom AKJI prebehne až po overení funkčnosti odvlhčovania. Požiadajte nás o bezplatnú nezáväznú obhliadku a cenovú ponuku ešte dnes.

## Metóda AKJI

Metóda AKJI (na princípe elektro-impulzu) je založená na dôvtipnom systéme elektrických impulzov, ktoré nabíjajú vodu, nachádzajúcu sa v stenách, pozitívnymi iónmi. Pozitívne nabitá voda je vedená smerom k negatívnej elektróde v zemi a voda je tak vytlačená von zo steny. Tento systém je výnimočný a v súčasnej dobe neexistuje žiadna iná metóda zaručujúca rovnaký výsledok.

## Šetrí životné prostredie

Systém AKJI na odstraňovanie vlhkosti nemá žiadne negatívne vedľajšie účinky a ani neovplyvňuje životné prostredie, pretože nepoužíva chemické látky. Žiadne vonkajšie výkopové práce, ktoré by poničili záhradu, terasu, chodník, Schody a podobne nie sú nutné.

Dom s mokrým a vlhkým suterénom potrebuje spotrebuje viac energie, pretože vlhký vzduch spotrebuje k ohriatiu viacej energie. Takisto vlhké steny majú horšie tepelnoizolačné vlastnosti.

## Využitie

Systém AKJI na odstraňovanie vlhkosti možno využiť všade tam, kde nastanú problémy s vlhkosťou. Napr. v betóne, dlažbe, ľahkom betóne, kamennom murive atď. Množstvo vody v okolí steny nehrá žiadnu úlohu. Spoločnosť AKJI mám skúsenosti s vysušovaním stĺpov stojacích vo vode. Systém AKJI je možné montovať ako skrytú inštaláciu. Elektródy a prepojovacie káble je možné zabudovať a začistiť. Cez 1500 inštalácií realizovaných v Nórsku.



## Prevádzkové náklady

Prevádzkové náklady sú minimálne, pretože sa používa veľmi nízky prúd. Dom o 100m<sup>2</sup> bude mať maximálnu spotrebu prúdu 30W

## Fakty o AKJI systéme:

- Záruka suchého suterénu
- Odstránenie zápachu
- Žiadne výkopové práce
- Nahradzuje novú drenáž
- Zdravšie a teplejšie bývanie
- Zvýšenie hodnoty domu a možnosti využitia
- Rýchla a jednoduchá montáž



**Aquastop**

**Továrenská 9**

**956 33 Chynorany**

**Tel.: +421 (0)385 313 901**

**Mobil: 0907 756 015 - p. Pilát**

**Web: [www.aquastop.sk](http://www.aquastop.sk)**

**E-mail: [pilat@aquastop.sk](mailto:pilat@aquastop.sk)**



Ak už máte škôd spôsobených vlhkosťou dost', potom využite naše **BEZPLATNÉ** poradenstvo. Zmeriame vlhkosť vášho objektu a bezplatne Vám vypracujeme analýzu príčin škôd a nezáväzný návrh riešenia na sanáciu muriva.

**Zavolajte nám TERAZ a dohodnite si termín stretnutia:  
0907 756 015**